

Держатели

Держатели-переходники с КМ (МТ) без подачи СОЖ

Держатели-переходники позволяют адаптировать стационарные и портативные сверлильные станки с патроном Конус Морзе для работы корончатыми сверлами с хвостовиком Weldon и One-touch.

Артикул	Переход с	Переход на
1000112	КМ2	Weldon 19
1000113	КМ3	Weldon 19



Держатели-переходники с КМ (МТ) с подачей СОЖ

Артикул	Переход с	Переход на
1000012	КМ2	Weldon 19
1000013	КМ3	Weldon 19
1000014	КМ4	Weldon 19
1000015	КМ5	Weldon 19
1000213	КМ3	Weldon 32
1000214	КМ4	Weldon 32
1000215	КМ5	Weldon 32



Штифты

Вытапливающий штифт (пилот) – важный элемент при сверлении корончатыми сверлами.

Выполняет следующие функции :

- центрирование, сверло не отклоняется и точно позиционируется;
- подача СОЖ к месту сверления, что обеспечивает долгий ресурс сверла;
- выталкиватель, позволяет удалить остатки материала из полости корончатого сверла

Важно правильно подобрать штифт!



Наименование	Артикул
Штифт (1) 6.34 X 77	10963077
Штифт (2) 6.34 X 90	10963090
Штифт (3) 6.34 X 103	10963103
Штифт (4) 7.98 X 77	10979077
Штифт (5) 7.98 X 90	10979090
Штифт (6) 7.98 X 103	10979103
Штифт (7) 7.98 X 125	10979125
Штифт (8) 7.98 X 130	10979130
Штифт (9) 7.98 X 140	10979140
Штифт (10) 7.98 X 155	10979155
Штифт (11) 7.98 X 165	10979165
Штифт (12) 7.98 X 180	10979180

Адаптеры и переходники

Удлинитель с Weldon 19 на Weldon 19

Удлиняет на стандартные длины сверла с хвостовиком Weldon 19 и One-touch. Могут использоваться несколько в ряд. Применяется с корончатыми сверлами диаметром более 40 мм

Артикул	
20500021	Удлинитель на 25 мм Weldon 19 на Weldon 19
20500022	Удлинитель на 50 мм Weldon 19 на Weldon 19
20500023	Удлинитель на 75 мм Weldon 19 на Weldon 19
20500024	Удлинитель на 100 мм Weldon 19 на Weldon 19



Артикул 20500002

Переходник с FEIN на Weldon 19
Позволяет использовать сверла с хвостовиком Weldon 19 и One-touch в станках FEIN с системой крепления Quick in



Артикул 20500008

Переходник с Weldon 19 на B16
Позволяет вместе с кулачковым патроном сверлить спиральными сверлами



Артикул 20500003

Переходник с Weldon 19 на резьбовое соединение 1/2-20 UNF
Позволяет вместе с кулачковым патроном сверлить спиральными сверлами



Артикул 20500004

Переходник с One-touch на Weldon 19
Позволяет адаптировать сверло с хвостовиком Weldon 19 под патрон One-touch (Nitto)



Артикул 20500006

Переходник с Weldon 19 на Weldon 32
Позволяет использовать в станках с патроном под Weldon 19 сверла с хвостовиком Weldon 32



Артикул 20500007

Переходник с Weldon 32 на Weldon 19
Позволяет использовать в станках с патроном Weldon 32 сверла с хвостовиком Weldon 19 и One-touch